

Bürüs Község Önkormányzat
polgármesterétől
7973 Bürüs, Alsó utca 32.

Várad Község Önkormányzat
polgármesterétől
7973 Várad, Fő u. 3.

MEGHÍVÓ

*Bürüs és Várad Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
2023. december 7. napján 10.00 órakor tartandó rendkívüli együttes ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7973 Bürüs, Alsó utca 32.

Napirendi pontok:

1.) *Egyeztetés Temetőben folyó munkálatokról.*

Előterjesztő: Kozma István polgármester
Kiss Ildikó polgármester

2.) *Egyeztetés a DDVIZIG vagyonkezelésében álló híd felújításával kapcsolatos feladatokról.*

Előterjesztő: Kozma István polgármester
Kiss Ildikó polgármester

Bürüs, 2023. december 4.

Tisztelettel:

Kozma István sk.
polgármester
Bürüs

Kiss Ildikó sk.
polgármester
Várad



2. napirendi pont

Egyeztetés a DDVIZIG vagyonkezelésében álló híd felújításával kapcsolatos feladatokról.



BÜRÜS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kozma István polgármester részére

7973 BÜRÜS

Alsó utca 32.

Tájékoztatás

Tervezési tevékenység állapotával kapcsolatban.

Bürüs Önkormányzata megbízta Cégünket a részben területén Bürüs 0148/2 hrsz.-on, részben Kétújfalú 0245/1 hrsz.-on, valamint a DDVIZIG vagyonkezelésében álló Gyöngyös-csatorna 8+200 cskm-szelvényében található híddal kapcsolatban annak felújítása, tervezése kapcsán.

A 25 éves híd a megépítése óta eltelt idő óta jelentős eróziós kárt szenvedett az áthidalt Gyöngyös-patak ingadozó és intenzív vízjárása miatt, mely során a Kétújfalui hídfő mögötti háttöltés kimosódott, a felette átvezetett út megsüllyedt, járda szegélyei elmozdultak.

Tervezői adatszolgáltatásként terveket nem kaptunk, azt a tulajdonosoktól nem sikerült beszerezni, még az építés időpontjára sincs pontos adat.

A bejárás és vizsgálat során az alábbi megállapításokat tettük:

- a híd a patakmederben úgy került kialakításra, hogy hídníválás csak a kisvízi medret hidalja át, nagyvíz idején a háttöltésben előre elhelyezett előregyártott 1.5x1.5m-es zárt vízépítési keretek biztosítják az átfolyást.
- A hídszerkezet kimosódás elleni védelme részben vagy teljesen hiányzott, erodálódott (kétújfalui oldal), aminek következtében a vízfolyás fellazította és kimosta a háttöltés töltésanyagát, a benne lévő zárt keretek megsüllyedtek, melyre épített út megsüllyedt, és a járdaelemek kimozdultak.
- A sértetlen oldalon egy korábbi megerősítés nyomai láthatóak, vélhetően hasonló kimosódási problémák időbeni orvoslásával kapcsolatban, de sem áll rendelkezésre bármilyen tervi, írásos anyag.
- A háttöltés fellazulásában az egyéb helyszíni adottságok is szerepet játszanak: a patak kisvízi medrébe történő patak kezelői lejutást biztosító jármű földrampa, nagyon közel van a hídhoz, az azokon való közlekedés jelentősen terheli a háttöltést, annak áthelyezése indokolt.

A patak kezelője jelezte, hogy megvizsgálja a földrampa áthelyezhetőséget.

A megbízó Önkormányzat jelezte, hogy a rendelkezésükre álló pénzügyi forrás igen alacsony, ezért csak a híd felújítására van forrása, új híd tervezése, kialakítása nem kerülhet szóba.

Mivel a híd a patakot övező árvízvédelmi gátak közé lett építve, és ennek háttöltés oldali helyreállítását a gát részbeni megbontásával jár, a tervezési folyamatba bekapcsolódott az illetékes Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Hatóság jelezte, hogy nem kíván hozzájárulni, hogy a védmű megbontásra kerüljön és kéri, hogy a híd teljes áttervezésre kerüljön, mivel az ilyen kialakítású hidak jelen szabályozási környezetben már nem készülhetnek, megrongálódás esetén általában bontást is elrendelnek.

A kialakult helyzetben méltányossági felülvizsgálatot, fennmaradási engedély került benyújtásra, mely lehetőséget biztosít a kialakult helyzet optimális megoldására: hatósági felügyelet mellett történő kivitelezésre.

A kérelem be lett nyújtva, az elbírálás folyamatban van, annak eredménye, időpontja még nem ismert.

A tervezési munka jelenleg áll.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

Horváth Roland

Projektvezető

CĒH Zrt. Híd tervezési iroda.



Budapest 2023. 09. 06.